Table for Conversion of Set Width Markings on Matrices to Points and Decimals of an Inch.

Width in Points	Width in Inches	Matrix Markings		Width in Inches	Width in Points
* 2¼	.0311	2	2	.2663	19¼
* 2½	.0346	2	4	.2698	19½
* 2¾	.0380	2	6	.2732	19¾
* 3	.0415	2	8	.2767	20
* 3¼	.0450	3	2	.2801	20¼
* 3½	.0484	3	4	.2836	20½
* 3¾	.0519	3	6	.2870	20¾
* 4	.0553	3	8	.2905	21
* 4¼	.0588	4	2	.2940	21¼
* 4½	.0623	4	4	.2974	21½
* 4¾	.0657	4	6	.3009	21¾
* 5	.0692	4	8	.3043	22
* 5¼	.0726	5	2	.3078	22¼
* 5½	.0761	5	4	.3113	22½
* 5¾	.0795	5	6	.3147	22¾
* 6	.0830	5	8	.3182	23
* 6¼	.0865	6	2	.3216	23¼
* 6½	.0899	6	4	.3251	23½
* 6¾	.0934	6	6	.3285	23¾
* 7	.0968	6	8	.3320	24
* 7¼	.1003	7	2	.3355	24¼
* 7½	.1038	7	4	.3389	24½
* 7¾	.1072	7	6	.3424	24¾
* 8	.1107	7	8	.3458	25
* 8¼	.1141	8	2	.3493	25¼
* 8½	.1176	8	4	.3528	25½
* 8¾	.1210	8	6	.3562	25¾
* 9	.1245	8	8	.3597	26
* 9¼	.1280	9	2	.3631	26¼
* 9½	.1314	9	4	.3666	26½
* 9¾	.1349	9	6	.3700	26¾
*10	.1383	9	8	.3735	27
*10¼	.1418	10	2	.3770	27¼
*10½	.1453	10	4	.3804	27½

Width in Points	Width in Inches	Matrix Markings		Width in Inches	Width in Points
*10¾	.1487	10	6	.3839	27¾
*11	.1522	10	8	.3873	28
*11¼	.1556	11	2	.3908	28¼
*11½	.1591	11	4	.3943	28½
*11¾	.1625	11	6	.3977	28¾
*12	.1660	11	8	.4012	29
*12¼	.1695	12	2	.4046	29¼
*12½	.1729	12	4	.4081	29½
*12¾	.1764	12	6	.4115	29¾
*13	.1798	12	8	.4150	30
*13¼	.1833	13	2	.4185	30¼
*13½	.1868	13	4	.4219	30½
*13¾	.1902	13	6	.4254	30¾
*14	.1937	13	8	.4288	31
*14¼	.1971	14	2	.4323	31¼
*14½	.2006	14	4	.4358	31½
*14¾	.2040	14	6	.4392	31¾
*15	.2075	14	8	.4427	32
*15¼	.2110	15	2	.4461	32¼
*15½	.2144	15	4	.4496	32½
*15¾	.2179	15	6	.4530	32¾
*16	.2213	15	8	.4565	33
*16¼	.2248	16	2	.4600	33¼
*16½	.2283	16	4	.4634	33½
*16¾	.2317	16	6	.4669	33¾
*17	.2352	16	8	.4703	34
*17¼	.2386	17	2	.4738	34¼
*17½	.2421	17	4	.4773	34½
*17¾	.2455	17	6	.4807	34¾
*18	.2490	17	8	.4842	35
*18¼	.2525	18	2	.4876	35¼
*18½	.2559	18	4	.4911	35½
*18¾	.2594	18	6	.4945	35¾
*19	.2628	18	8	.4980	36

When an asterisk appears to the left of the matrix marking, the width in points is as given in the first column of the table. When no asterisk is shown with the matrix marking, the point set is given in the last column of the table.

TC 8036